

Název firmy: TIS-Office

## Report o stažení dat z DTCO

Datum přenosu:	30. 9. 2006 16:47:37	Stanoviště: Mechanika,
Uživatel:	ADMIN	
Výběr cíle:	C:\Program Files\Siemens\TIS-Office\RFS	

Registrační č.: 6A41002

Kód vozidla: 2

Sériové č..	Datum stažení	První aktivita	Poslední aktivita	Události & chyby	Technická data	Rychlostní data	Název souboru	Velikost soub. v kB
184985	18. 9. 2006 10:16:00	15. 5. 2006 02:00	18. 9. 2006 02:00	A	A	A	M_20060918_1016_ 6A41002_WDB9506251L 132655.DDD	126,33

**Počet souborů: 1** **Total KBytes: 126,33**

Registrační č.: 6A47890

Kód vozidla: 1

Sériové č..	Datum stažení	První aktivita	Poslední aktivita	Události & chyby	Technická data	Rychlostní data	Název souboru	Velikost soub. v kB
199730	18. 9. 2006 10:04:08	29. 5. 2006 02:00	18. 9. 2006 02:00	A	A	A	M_20060918_1004_ 6A47890_WDB9505311L 135500.DDD	117,24

**Počet souborů: 1** **Total KBytes: 117,24**

Zpracoval: Company Manager

Datum protokolu: 1. 10. 2006 17:07

Strana 1 z 2

Název firmy: TIS-Office

## Report o stažení dat z DTCO

Datum přenosu:	30. 9. 2006 16:48:13	Stanoviště: Mechanika,
Uživatel:	ADMIN	
Výběr cíle:	C:\Program Files\Siemens\TIS-Office\RFS	

Registrační č.: 6A41002

Kód vozidla: 2

Sériové č..	Datum stažení	První aktivita	Poslední aktivita	Události & chyby	Technická data	Rychlostní data	Název souboru	Velikost soub. v kB
184985	18. 9. 2006 10:16:00	15. 5. 2006 02:00	18. 9. 2006 02:00	A	A	A	M_20060918_1016_ 6A41002_WDB9506251L 132655.DDD	126,33

**Počet souborů: 1** **Total KBytes: 126,33**

Registrační č.: 6A47890

Kód vozidla: 1

Sériové č..	Datum stažení	První aktivita	Poslední aktivita	Události & chyby	Technická data	Rychlostní data	Název souboru	Velikost soub. v kB
199730	18. 9. 2006 10:04:08	29. 5. 2006 02:00	18. 9. 2006 02:00	A	A	A	M_20060918_1004_ 6A47890_WDB9505311L 135500.DDD	117,24

**Počet souborů: 1** **Total KBytes: 117,24**

Zpracoval: Company Manager

Datum protokolu: 1. 10. 2006 17:07

Strana 2 z 2